

# 西条市 洪水対策

## 台風・大雨の被害状況 下水道 ・ 河川 対策



引用：平成29年12月定例会 一般質問 「内水氾濫について」  
：令和元年 6月定例会 一般質問 「浸水被害について」

令和2年5月7日  
西条市議会議員 真鍋顕伸




# 近年の台風・大雨被害状況(H29年～)

# 平成29年9月17日 台風18号 西条公民館の状況





平成16年 台風21号  
の時より浸水していた。

平成29年10月22日 台風21号 界谷川付近の状況



平成30年7月6日 西日本豪雨 界谷川付近の状況




平成30年9月30日 台風24号 西条公民館付近の状況



グランフジ北側

グランフジ東側

北新田(至北中) 駅前本通り(朔日市)



平成30年9月30日 台風24号 船屋の状況



玉津(釣り具店裏隣)の状況



ベルフォーレ隣の状況



# 西条市 内水ハザードマップ

平成16年9月29日 台風16号

このハザードマップは、平成16年9月29日(台風16号)に記録的な豪雨に見舞われ、市内各地で床上床下浸水が発生したことから、自分の住んでいる地域の浸水について再確認していただき今後、避難や防災、さらには建物などを建設される時の参考にしてください。

**注意 - 浸水に関する情報**

本図は、平成16年9月29日(台風16号)に記録的な豪雨に見舞われ、市内各地で床上床下浸水が発生したことから、自分の住んでいる地域の浸水について再確認していただき今後、避難や防災、さらには建物などを建設される時の参考にしてください。

床上浸水(浸水深度1m以上)	床上浸水(浸水深度1m未満)

**凡例**


- 床上浸水(浸水深度1m以上)
- 床上浸水(浸水深度1m未満)

平成29年9月17日 台風18号

校区/地区	床下浸水	床上浸水
玉津校区	14	2
飯岡校区	8	1
西条校区	14	23
神拝校区	98	6
大町校区	18	1
神戸校区	27	5
橘校区	2	2
氷見校区	6	1
周布校区	2	
多賀校区	24	3
壬生川校区	41	13
吉岡校区	4	
三芳校区	2	
楠河校区	7	
庄内校区	1	1
丹原地区	24	4
小松地区	35	
合計	327世帯	62世帯

平成30年9月30日 台風24号

校区/地区	床下浸水	床上浸水
西条地区	39	18
東予地区	24	4
丹原地区	10	3
小松地区	24	1
合計	97世帯	26世帯



浸水箇所一覧

校区	浸水箇所	床下浸水	床上浸水
玉津校区	玉津1丁目	14	2
飯岡校区	飯岡1丁目	8	1
西条校区	西条1丁目	14	23
神拝校区	神拝1丁目	98	6
大町校区	大町1丁目	18	1
神戸校区	神戸1丁目	27	5
橘校区	橘1丁目	2	2
氷見校区	氷見1丁目	6	1
周布校区	周布1丁目	2	
多賀校区	多賀1丁目	24	3
壬生川校区	壬生川1丁目	41	13
吉岡校区	吉岡1丁目	4	
三芳校区	三芳1丁目	2	
楠河校区	楠河1丁目	7	
庄内校区	庄内1丁目	1	1
丹原地区	丹原1丁目	24	4
小松地区	小松1丁目	35	
合計		327世帯	62世帯